

放射能検査結果

第1浄水場（原水）	石狩水系夕張川	R6年度	R5年度	R4年度	R3年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム - 137）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第1浄水場（浄水）	石狩水系夕張川	R5年度	R5年度	R4年度	R3年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム - 137）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第2浄水場（原水）	石狩水系千歳川	R5年度	R5年度	R4年度	R3年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム - 137）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第2浄水場（浄水）	石狩水系千歳川	R5年度	R5年度	R4年度	R3年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム（セシウム - 137）	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

R元年度
検査結果
不検出
不検出
不検出

R元年度
検査結果
不検出
不検出
不検出

R元年度
検査結果
不検出
不検出
不検出

R元年度
検査結果
不検出
不検出
不検出